

馬門山海軍墓地修復工事の概要等


1 馬門山海軍墓地修復の経緯等

古い墓石は設置されてから約130年が経過し、傾いている、若しくは倒れて損壊している墓石が多々あることから、公益財団法人水交会の事業として平成25年3月26日に修復工事（対象墓石約235基：下段93基、中段142基）を開始し、9月20日（金）に完工した。【予算200万円】



【修復状況はP3参照】

25.3.26 撮影（安全祈願祭）



下段：93基

中段：142基

中段：個人墓（兵・傭人）142柱

①中野良之助君招魂碑 1柱

下段：個人墓（兵・傭人）93

・猿丸重野女史留魂碑（昭和28年9月建立）

・拝霊堂

個人墓279柱 計1,592柱

上段：個人墓（士官・准士官・生徒学生・下士官）43柱

①軍艦河内殉職者之碑（大正8年2月建立 621柱）

②軍艦筑波殉職者之碑（大正8年4月建立 152柱）

③特務艦関東殉職者之碑（大正14年4月建立 68柱）

④北京籠城軍艦愛宕戦死者之碑（明治34年5月建立
（昭和7年8月大勝利山天栄寺から移転） 5柱）


⑤上海事変戦死者之碑（昭和11年9月建立 59柱）

⑥第四艦隊遭難殉職者之碑（昭和11年9月建立 36柱）

⑦支那事変大東亜戦争戦没者忠霊塔
（昭和28年9月建立 372柱）

2 修復工事の概要

墓石の現状を極力維持するため、修復工事は損壊が激しい中台石をコンクリート(厚み約15cm)で取り囲み、墓石の補修を行うとともに墓石の並びも整頓



中台部分を修復

修復工事の概要



木の根を伐採



折れた墓石を接着剤等で修復



墓石の並びを整頓

修復工事の状況

25. 8. 30撮



25. 8. 30撮



修復工事の状況（下段墓地）



(←通路側)



25. 3. 26 中段墓地を背にして撮影



25. 5. 21 撮影【概ね修復完了：墓石の傾きを直し、列を整頓】



25. 9. 20 撮影【修復完了】

修復工事の状況（下段墓地）

25. 7. 23撮



墓石下部の
木の根切断
(通路から4列
中段から3番)

25. 9. 20撮影



混在した墓石
を整理
(通路から4列
中段から7番)



修復工事の状況（下段墓地）

25. 7. 23撮



破損した墓石
を修復
(通路から4列
中段から11番)

25. 9. 20撮影



傾斜地の墓石
を修復
(通路から5列
中段から18番)



修復工事の状況（中段墓地）



(←通路側)

25. 5. 21 上段墓地を背にして撮影【右図の列は概ね修復完了】



25. 7. 1 撮影【概ね80%修復完了：墓石の傾きを直し、列を整頓】



25. 9. 20 撮影【修復完了】

修復工事の状況（中段墓地）

25. 7. 23撮

影



中台部分の
修復状況

25. 8. 9撮影



傾斜した墓石
を修復
(通路から2列
上段から7番)



修復工事の状況（中段墓地）

25. 7. 23撮



墓石下部の
木の根切断
(通路から6列
上段から7番)

25. 8. 9撮影



墓石下部の
木の根切断
(通路から3列
上段から8番)

